



华为 P10 Plus 显示屏更换

使用本指南移除和更换华为 P10 Plus 破碎显示屏。

撰写者: Tobias Isakeit



介绍

在本指南中，我们将向你展示如何拆卸和更换华为 P10 Plus 智能手机上的损坏或有缺陷的显示器。

如果屏幕坏了，你可能想要保护你的眼睛免受玻璃碎片的伤害，并通过在屏幕上加上一些胶带来更好地抓住手机来打开手机。

如果你的更换部件没有粘合剂，你还需要购买新的粘合剂。



工具：

- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



章节：

- [Huawei P10 Plus Screen](#) (1)

步骤 1 — 显示屏



- 使用iOpener 软化显示屏下方的粘合剂，聚焦在显示屏的上部和下部。
- 使用撬刀或iFlex分离显示屏四周的粘合剂。

 为避免损坏显示屏，请勿将工具太深地推入手机中。




步骤 2



 屏幕和手机之间有一根薄的显示屏电缆，打开设备时要小心不要撕开它。

- 将一个吸盘或iSclack放在手机的上部，然后将显示器从中框上抬起。
- 请勿卸下显示器，将电缆固定在拧在手机上的支架下。你可以翻转显示屏将其放下而不会拉紧电缆，或者只需按住下一步即可。

步骤 3



- 打开覆盖显示屏柔性电缆的金属屏蔽层。
- 使用撬棒断开显示屏柔性电缆。
- 取下显示屏。

 重新组装手机时，请使用双面胶带或预先切割的胶条替换旧胶粘剂。

请按逆序重组你的设备。