



华为 Mate 10 Pro 充电口更换

更换华为 Mate 10 Pro 充电口。

撰写者: Dominik Schnabelrauch



介绍

使用本指南更换华为 Mate 10 Pro 充电口。



工具:


- [Halberd Spudger](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [iOpener](#) (1)

步骤 1 — 后盖



- 关闭手机。
- 准备一个 iOpener 并将其应用到手机背面约两分钟，以软化后盖下方的粘合剂。

步骤 2



- 用吸盘提起后盖，直到可以插入撬棒的扁平端。
- 使用撬棒在手机背面的后盖下方切割粘合剂。
- ① 使用三角撬片切割所有侧面的胶粘剂，避免再次将胶粘到后盖上。

步骤 3



⚠ 请勿完全移除后盖。指纹传感器电缆仍连接到主板。



- 将后盖翻转到侧面。
- 拧下按住金属屏蔽罩的Phillips # 00号螺丝，该螺钉位于指纹传感器电缆连接的顶部。

步骤 4




- 使用镊子去除覆盖指纹传感器接口的金属屏蔽。
 - 用撬棒断开指纹传感器电缆。
- 🔧 重新组装手机时，请在需要的地方涂上新的粘合剂。

步骤 5 — 金属板




- 移除12个Phillips #00螺丝
 - 小心的移除主板和充电板上方的金属保护板
- ❗ 如果将Phillips #00螺丝取下后，金属板不好拿出来，您可以用撬棒的尖端把他们撬出来。

步骤 6 — 充电口



- 使用撬棒从主板和子板上断开充电端口的柔性电缆。

步骤 7



- 用镊子小心地卸下充电端口，包括其柔性电缆。

i 充电口紧紧地位于其凹槽中。如果你无法移除它，请使用戟撬棒的平端撬出它。

请按逆序重组你的设备。