



撰写者: Phryne



介绍


作为苹果有史以来功能最强大，最先进的iPhone，iPhone 11 Pro系列的中框由手术级不锈钢制成。背面是一块带有光学PVD涂层的钢化玻璃，增加了维修难度。此外，iPhone 11 Pro后置摄像头的设计也大大增加了后玻璃维修的难度。



工具：

- [Laser Separator Machine](#) (1)

步骤 1 — 选择对应的激光图纸



- 将iPhone 11 Pro后玻璃放在探头下方以进行聚焦。然后将iPhone 11 Pro背面玻璃放在操作面板上。
- 从模型列表中选择“ iPhone 11 Pro”，然后单击“加载”以加载工程图。

步骤 2 — 用激光扫描后玻璃



- 调整后玻璃板上的激光扫描区域。
- 完成后，获取参数集，然后单击“标记”以用激光扫描后玻璃。

步骤 3 — 扫描摄像头周围的玻璃



- 激光扫描不适用于此处的三摄中心区域。
- 经过多次尝试和实验，REWA LAB成功完成了针对三镜头相机区域的专业图纸。
- 在图纸的帮助下，再次用激光扫描三镜头相机区域。

步骤 4 — 将后玻璃与中框分开



- 扫描后的玻璃可以轻松分离。但是，三镜头相机周围的玻璃需要进一步操作。
- 我们常用的工具无法在这里取下玻璃，因此我们使用了玻璃刀，研磨工具，雕刻刀和剪切钳来取下三镜头相机周围的玻璃。
- 完成后，用激光机清除残留的黑色粘合剂。

Since 2008
REWA

SO WE HIGHLY RECOMMEND
REPLACEMENT BACK GLASS

WITH LARGE-SIZE CAMERA
HOLDER RING FOR IPHONE 11 SERIES
BACK GLASS REPAIR

- iPhone 11系列的相机固定环更硬，并且内壁较厚，增加了抛光难度。同时，相机镜头在抛光过程中也容易损坏。
- 因此，我们强烈建议您更换带有大摄像头孔的后壳，以维修iPhone 11系列后壳。

由于iPhone 11 Pro的三个摄像头之间的空间很狭窄，因此使用激光分离机进行维修可能是iPhone 11 Pro后玻璃修复最安全，最有效的解决方案。