



如何使用屏幕虎钳夹

设备维修期间如何使用筛网虎钳固定粘合剂的指南。

撰写者: Carsten Frauenheim



介绍

[Screen Vise Clamp Clamp](#)是可调节的夹子，用于在手机、平板电脑屏幕或智能手表的周围，以在维修后放置替换的粘合剂。

按照这些基本说明正确使用夹具，而不损坏设备。

'''警告：请勿使用虎钳夹强行关闭膨胀装置。'

有关特定于您的设备和维修的详细说明，请参阅我们的[维修指南](#)。



工具：

- [Screen Vise Clamp](#) (1)
-

步骤 1 — 将你的设备安装到夹子中



❗ 为了使粘合剂正确粘合，你需要在设备周围施加均匀的压力。

⚠️ 请勿使用虎钳夹强行关闭鼓胀装置。

❗ 开始进行此维修之前，建议你清洁设备，以免在虎钳夹爪和设备之间夹杂碎屑。

- 打开屏幕虎钳，将其滑到设备的边缘，直到将其滑到最深为止。

步骤 2



❗ 如果你的设备有凸起的相机镜头，并且夹具可以直角放置在镜头中心上方，则只需为相机镜头那里使用一个夹具即可。

❗ 如果固定夹不能直角固定在镜头中心上方，请使用两个固定夹均匀地夹在相机镜头上。

步骤 3



 对于手表，将夹子放在边缘附近，并确保钳口在显示器上平放而不成一定角度。

步骤 4 — 轻轻固定夹子




⚠ 过度拧紧可能会损坏设备的屏幕或后盖。

- 顺时针旋转虎钳夹旋钮，将上夹部分降低到屏幕上。
- 旋转旋钮，直到钳口与屏幕轻轻接触，然后再转半圈

i 夹具不需要非常紧

步骤 5



- 对其余五个虎钳进行重复上述步骤：在四个角中的每个角上一个，在每个长边的中间一个。

i 对于较大的平板电脑，可能需要六个以上的虎钳，以确保粘合剂在整个周边均匀粘结。

- 使用吹风机或热风枪，均匀加热设备周围的边缘，直到边缘变得有点热到无法触摸为止。热量将帮助粘合剂形成更完整的粘合。

⚠ 请勿使设备过热，否则可能导致电池着火或损坏其他热敏组件，例如显示屏。

- 当设备仍然很热时，将所有六个虎钳夹向下拧一整圈。

⚠ 不要再拧紧任何东西，以免损坏设备。

- 将虎钳夹放在适当的位置约三十分钟。