



如何打开和清洁Keurig咖啡机

这个修复的最大问题是需要一个长的飞利浦 # 2 从罐中取出屏幕，并重新组装顶盖的两个螺丝。 我把Keurig颠倒了，以获得重力帮助我重新插入螺丝。

撰写者: oldturkey03



介绍

Keurig Single Serve 咖啡机酿造机似乎有一个问题。 使用一段时间后，看起来好像结垢或其他污染物会阻止Keurig酿造满满的12盎司咖啡。 酿制咖啡需要更长时间，Keurig 咖啡机变得越来越吵，平均酿制 4oz 或更少。 这是一个“快而好”的指南，只是为了帮助解决这个问题。 本指南的Keurig来自工作室，已经用残了。



工具:


- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [Paper Clip](#) (1)

步骤 1 — 如何打开和清洁Keurig咖啡机



- Keurig K40 在12oz的时候不制作/流出咖啡。
- 打开Keurig首先要移除K-cup。
- 拉直K-cup杯托。 拉动的时候可能有一些阻力。 碎屑实际上是被K-cup过滤器所挡下来的可以重新使用的咖啡。

步骤 2




- K-cup插被移走了，如果有需要的话使用热水来清洁。
- 在K-cup插的底部有着一个锥形孔插在K-cup的底部。 在它的一边是一个小洞。 使用回形针（或相似的东西）并将其插入到那里以来移除任何杂物，咖啡渣等。
- 接下来是清洁顶针。 它是棘手的，因为有点难以清洁到针的两侧。 针的周围有三个孔。 再深度拆解Keurig，再次使用回形针（或类似的东西）来清洁。

步骤 3





- 也可以使用针管或类似物打开出水口
- 接下来简单的举起来并移走水箱。
- 在罐的内部底部是一个简单的止回阀，止回阀允许拆卸水箱，然后清空水箱。

步骤 4




- 在底部止回阀的顶部。有一个作为过滤器的滤网。用长 # 2 十字螺丝刀取下三个十字螺丝，将其拆下。用刷子在流水下清洁滤网。适当的清洗后重新装回。
- 下一步是去除顶盖来取出给K-cup供水的组件。打开Keurig。将两个固定的十字螺丝卸下。
- 向上提起顶盖，将其取出。

步骤 5



- 从热水组件到K-cup针的供水是通过一个止回阀的水管来供水。
- 简单的按压来从从K-cup针上方的连接器上取下水管。
- 接下来移除连接在 K-cup 针上的水管。这是一个简单的压合。
- 接下来移除困扎带。（但你也不一定需要做这步）只需要移除泵的另一端的困扎带。你在拉起软管末端的时候，可能要用平头螺丝刀去挑起它。

步骤 6



- 测试一下止回阀。从加热壶侧吹气使其打开。重复几次来松动任何沉淀物等。这也有助于将热水从K-cup侧运入止回阀并摇动清理。一旦清洁完成，更换止回阀和扎带。重新组装Keurig

要重新组装您的设备，请按照逆序执行这些说明。